

Explota cohete Falcon 9 de SpaceX en Cabo Cañaveral



La Habana, 1 sep (RHC) El cohete Falcon 9, de la empresa estadounidense SpaceX, explotó durante una prueba de lanzamiento en Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos, informó AP.

Varios testigos reportan que los edificios ubicados a varios metros de distancia de la plataforma de lanzamiento fueron sacudidos por el incidente y que se produjeron múltiples explosiones durante varios minutos. Como consecuencia, una nube de humo negro apareció en el cielo.

Una fuente de seguridad de la NASA afirma que el cohete explotó durante una prueba previa al lanzamiento con líquido propelente real.

Se esperaba que el cohete fuera lanzado al espacio el próximo sábado 3 de septiembre en una misión para poner en órbita un satélite israelí Amos-6 que proporcionara a Facebook banda ancha en África subsahariana.

<https://www.radiohc.cu/index.php/noticias/ciencias/104302-explota-cohete-falcon-9-de-spacex-en-cabo-canaveral>



Radio Habana Cuba